



El Consell de Formentera ha ejecutado mejoras de seguridad vial en el cruce de la carretera de Porto-salè con la PM-820. Este es un punto de la red viaria insular con un elevado número de siniestros y donde se han producido víctimas mortales en los últimos años.

Las mejoras en seguridad vial han consistido en:

- El pintado de una línea continua desde la gasolinera CEPESA hasta el núcleo de La Savina para evitar adelantamientos que produzcan situaciones de riesgo.
- La reducción de la velocidad en este tramo de 90 a 70 km/h para evitar impactos por alcance, uno de los principales motivos de accidente en este punto.
- El reforzamiento y la mejora de la señalización en este tramo, con señales de reducción de la velocidad, así como de indicación del peligro por la proximidad del cruce.
- La mejora de la visibilidad en el cruce con el desbroce de la vegetación situada en las inmediaciones de la intersección.

Todas las medidas adoptadas dan cumplimiento a lo establecido en el Plan de Movilidad Sostenible de Formentera, aprobado en el año 2019; además esta actuación también responde al cumplimiento de un acuerdo plenario, aprobado por unanimidad en el Pleno de febrero de este año, el cual instaba a la ejecución urgente de mejoras en la seguridad vial en esta intersección.

De cara a próximas intervenciones, el Consell ha iniciado los trámites para la instalación de un radar fijo de velocidad situado entre la gasolinera CEPESA y el cruce de Porto-salè, así como la adecuación del cruce para facilitar las maniobras de acceso y salida de este cruce.

**21 de mayo de 2020**  
**Área de comunicación**  
**Consell de Formentera**